

# 清查系統填寫範例、常見錯誤

- ◆ **建物與設施**：填報正常。但是，浴室、觀眾席沒資料。
- ◆ **預估改善經費**：填報正常。

學校總務  
登出

業務承辦人員  
管理者基本資料  
無障礙清查填報  
填寫建物與設施  
校園設施統計  
預估改善經費  
建物勘驗紀錄  
無障礙設施經費申請  
步驟一：改善計畫  
步驟二：設施項目  
步驟三：列印送交  
進度與結果  
委員派案狀況  
查看核定結果  
填寫成果報告  
FAQ  
我要問填報問題

104 年 無障礙建物與設施調查

新增建物

合格 尚須改善 替代方案 無須設置

建物名稱 取得建照	法定設施項目	其他設施項目								
		室外引導通路	坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	樓梯	廁所盥洗室	室內通路定向升降設備	浴室	觀眾席
人文與科技大樓 85/11/27以前	新增設施	1F南側	1F南側	1F南側	1F南側	B1-7F中間	1F北側 B1南側 5F北側	1F	1F南側	B2地下室
幼稚園 85/11/27以後	新增設施	1F南側	1F南側	1F南側	1F南側	1F-3F南側 1F-3F北側	1F中間			
行政大樓 85/11/27以前	新增設施	1F南側 1F北側	1F南側	1F南側	1F南側	1F東側	1F東、西側	1F	1F東側	
宿舍大樓 85/11/27以前	新增設施	1F北側	1F北側 1F中間	1F北側	1F北側	1F東側 B1-11F西側	1F	1F	1F東側 B1-11西側	1F東側
教學大樓 85/11/27以前	新增設施	2F西側	2F西側	1F北側	1F北側 2F南側	1F-2F北側 1F-8F中央 1F-2F東北側連絡體育館	5F東側 1F東側	1F	1F-8F東側	1F
理工大樓 85/11/27以前	新增設施	1F 1F北側	1F 3F南側	1F	1F	1F西側 1F-7F西側	1F B1,2F,4F,6F,7F東側	1F	1F 1F-7F東側	
設計大樓 85/11/27以後	新增設施	1F南側	1F東側 1F中間	1F南側	1F南側	1F南側	1F南側 3F,5F中央	1F	1F	B1
資訊大樓 85/11/27以前	新增設施	1F北側	1F東側 3F南側	1F東側	1F東側	B1-5F南側	3F北側	1F	B1-5F中央	1F
圖書館 85/11/27以後	新增設施	2F東側	1F東側	1F東側	2F東側	B1-7F西側 B1-7F東側	1F 1F,3F,4F,6F,7F北側	2F	2F 2F-6F中央	B1
管理大樓 85/11/27以後	新增設施	1F東側	1F東側	1F東側	1F東側	1F南側 1F-4F中央	1F西側 3F,7F中央	1F	B1-10F中央	B1
體育館 85/11/27以後	新增設施	1F西側	1F西側	1F西側	1F西側	1F-3F東側	1F	1F	1F-2F西側	

學校總務  
登出

業務承辦人員  
管理者基本資料  
無障礙清查填報  
填寫建物與設施  
校園設施統計  
預估改善經費  
建物勘驗紀錄  
無障礙設施經費申請  
步驟一：改善計畫  
步驟二：設施項目  
步驟三：列印送交

104年度 無障礙設施現況統計

應設置數 = 合格 + 尚須改善 + 替代方案 + 無須設置 + 未設置數

法定設施項目					
室外引導通路	坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	樓梯	廁所盥洗室
13=6+7+0+0+0	15=7+8+0+0+0	11=9+2+0+0+0	12=11+1+0+0+0	18=7+11+0+0+0	18=8+10+0+0+0
其他設施項目					
室內通路走廊	升降設備	浴室	觀眾席	停車位	
11=11+0+0+0+0	14=7+7+0+0+0	11=1+0+0+0+10	11=1+0+0+0+10	11=6+1+0+0+4	

本校近年改善經費及未來預計編列經費  
本年度以前為實際補助金額及改善數量，本年度（含）以後為預估金額及預計改善數量

新增記錄

單位：萬元

年度	取得建照	教育部補助	教育局補助	學校自籌	合計	預計改善處	預計改善完成年度
<a href="#">92</a>	85/11/27以前	140	0	16	156	20處	92年
<a href="#">93</a>	85/11/27以前	90	0	10	100	6處	93年
<a href="#">94</a>	85/11/27以後	0	0	10	10	2處	94年
<a href="#">95</a>	85/11/27以前	45	0	20	65	9處	95年
<a href="#">96</a>	85/11/27以前	0	0	204	204	15處	96年
<a href="#">97</a>	85/11/27以前	216	0	102	318	15處	97年
<a href="#">98</a>	85/11/27以前	196	0	84	280	14處	98年
<a href="#">99</a>	85/11/27以前	126	0	54	180	4處	99年
<a href="#">100</a>	85/11/27以前	0	0	92	92	2處	100年
<a href="#">101</a>	85/11/27以前	115	0	49	164	23處	101年
<a href="#">102</a>	85/11/27以前	160	0	70	230	29處	102年
<a href="#">103</a>	85/11/27以前	150	0	66	216	21處	103年
<a href="#">104</a>	85/11/27以前	199	0	85	284	15處	104年
<a href="#">105</a>	85/11/27以前	183	0	70	253	8處	105年
<a href="#">106</a>	85/11/27以前	130	0	56	186	10處	106年

學校總務  
登出

業務承辦人員  
管理者基本資料  
無障礙清查填報  
填寫建物與設施  
校園設施統計  
預估改善經費  
建物勘驗紀錄  
無障礙設施經費申請  
步驟一：改善計畫  
步驟二：設施項目  
步驟三：列印送交

進度與結果  
委員派案狀況  
查看核定結果  
填寫成果報告  
FAQ  
我要問填報問題

## 浴室、觀眾席沒資料，實際上沒有需要設置 → 如何處理？

- ◆ **建物與設施**：點選**新增設施** → 填寫「無需設置」、「待教育部核定」…

104 年度 [ ] 無障礙建物與設施調查

新增建物

■ 合格 ■ 尚須改善 ■ 替代方案 ■ 無須設置

建物名稱 取得建照	法定設施項目					其他設施項目					
	室外引導通路	坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	樓梯	廁所盥洗室	室內通路走廊	升降設備	浴室	觀眾席	停車位
人文與科技大樓 85/11/27以前	1F南側	1F南側	1F南側	1F南側	B1-7F中間	1F北側 B1南側 5F北側	1F	1F南側	1F南側		B2地下室
幼稚園 85/11/27以後	1F南側	1F南側	1F南側	1F南側	1F-3F南側 1F-3F北側	1F中間	1F	1F中間			
行政大樓 85/11/27以前	1F南側 1F北側	1F南側	1F南側	1F南側	1F東側	1F東、西側	1F	1F東側			1F

■ 建物名稱：行政大樓			
無障礙項目	浴室*	本設施代號	
* 無障礙設施樓層	無需設置 例：1F-3F(連續樓層) 例：B1,2F,4F,6F(不連續請以逗點分開) 例：B1,F1-F5,F8,F9-F12	位置描述	例：西側 or 中央 or 左側....
今年104學年 本設施設施現況	■ 新增 104年度 設施現況 <input type="radio"/> 合格 <input type="radio"/> 尚須改善 <input checked="" type="radio"/> 無須設置本設施 <input type="radio"/> 替代方案 (需於下方輸入說明)		
	核定機關 待教育核定 公文日期 2015/12/23 文號 待教育核定		
本設施狀況 歷年記錄	■ 設施狀況或改善描述： 例如：坡度及寬度不符法令...，若為替代方案請詳述說明。		
	年度	是否合格	設施狀況或改善描述
(無歷年紀錄)			
* 急迫性	<input type="radio"/> 急需改善或設置 <input type="radio"/> 雖無急迫性但仍應儘早改善 <input type="radio"/> 如果經費許可改善將會更好 <input checked="" type="radio"/> 暫時無需改善或設置	預定完成改善年度	民國 <input type="text"/> 年
本設施初始建檔於	104 年度		

取消


確定

學校總務  
登出

業務承辦人員  
管理者基本資料  
無障礙清查填報  
填寫建物與設施  
校園設施統計  
預估改善經費  
建物勘驗紀錄  
無障礙設施經費申請

新增建物	建物名稱 取得建照	法定設施項目					其他設施項目					
		室外引導通路	坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	樓梯	廁所盥洗室	室內通路走廊	升降設備	浴室	觀眾席	停車位
	人文與科技大樓 85/11/27以前	1F南側	1F南側	1F南側	1F南側	B1-7F中間	1F北側 B1南側 5F北側	1F	1F南側	1F南側		B2地下室
	幼稚園 85/11/27以後	1F南側	1F南側	1F南側	1F南側	1F-3F南側 1F-3F北側	1F中間	1F	1F中間			
	行政大樓 85/11/27以前	1F南側 1F北側	1F南側	1F南側	1F南側	1F東側	1F東、西側	1F	1F東側	無需設置		1F

合格 尚須改善 替代方案 無須設置



■ 建物名稱：行政大樓

無障礙項目	浴室	本設施代號							
* 無障礙設施樓層	<input type="text" value="無需設置"/> 例：1F-3F(連續樓層) 例：B1,2F,4F,6F(不連續請以逗點分開) 例：B1,F1-F5,F8,F9-F12	位置描述	<input type="text"/> 例：西側 or 中央 or 左側....						
今年104學年 本設施設施現況	無須設置 ※ 本頁呈現您填寫的最後一筆設施現況，若需變更本設施情形況，請點選 <a href="#">更新現況</a>								
本設施狀況 歷年記錄	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>是否合格</th> <th>設施狀況或改善描述</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>104</td> <td>無須設置</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	年度	是否合格	設施狀況或改善描述	104	無須設置			
年度	是否合格	設施狀況或改善描述							
104	無須設置								
* 急迫性	<input type="radio"/> 急需改善或設置 <input type="radio"/> 雖無急迫性但仍應儘早改善 <input type="radio"/> 如果經費許可改善將會更好 <input checked="" type="radio"/> 暫時無需改善或設置	預定完成 改善年度	民國 <input type="text"/> 年						
本設施初始建檔於	104 年度								


學校總務  
登出

- 業務承辦人員
- 管理者基本資料
- 無障礙清查填報
- 填寫建物與設施
- 校園設施統計
- 預估改善經費
- 建物勘驗紀錄
- 無障礙設施經費申請
- 步驟一：改善計畫
- 步驟二：設施項目
- 步驟三：列印送交

104 年度 [redacted] 無障礙設施現況統計

應設置數 = 合格 + 尚須改善 + 替代方案 + 無須設置 + 未設置數

法定設施項目					
室外引導通路	坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	樓梯	廁所盥洗室
13=6+7+0+0+0	15=7+8+0+0+0	11=9+2+0+0+0	12=11+1+0+0+0	18=7+11+0+0+0	18=8+10+0+0+0
其他設施項目					
室內通路走廊	升降設備	浴室	觀音席	停車位	
11=11+0+0+0+0	14=7+7+0+0+0	11=1+0+0+1+9	11=1+0+0+0+10	11=6+1+0+0+4	



◆ **建物與設施**：填報正常，(停車位)有填報「替代方案」。但是，仍有設施沒資料。

學校總務  
登出

業務承辦人員  
 管理者基本資料  
 無障礙清查填報  
 填寫建物與設施  
 校園設施統計  
 預估改善經費  
 建物勘驗紀錄

無障礙設施經費申請  
 步驟一：改善計畫  
 步驟二：設施項目  
 步驟三：列印送交

進度與結果  
 委員派案狀況  
 查看核定結果  
 填寫成果報告

FAQ  
 我要問填報問題

104 年度 無障礙建物與設施調查

新增建物

合格 尚須改善 替代方案 無須設置

建物名稱 取得建照	法定設施項目	其他設施項目							觀衆席	停車位		
		室外引導通路	坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	樓梯	廁所盥洗室	室內通路走廊			升降設備	浴室
行政大樓(生命教育) 85/11/27以前	新增設施	1F	1F	1F	1F	1F-4F	1F	1F	1F-4F南側			1F
佳君大樓(佳園宿舍) 85/11/27以後	新增設施	1F	1F大門口	1F	1F	1F	1F	1F		1F		1F
活動中心(體育館) 85/11/27以前	新增設施	1F	1F	1F	1F	1F	1F	1F				1F
桂園宿舍 85/11/27以後	新增設施	1F	1F	1F	1F	1F	1F西側	1F		1F		1F
訓導大樓(健康大樓) 85/11/27以後	新增設施	1F	1F西側	1F	1F	1F-4F	1F	1F				1F西側
梅園、芳園宿舍 85/11/27以後	新增設施	1F	1F	1F	1F	1F	1F	1F		1F		1F
第二實驗綜合大樓(行政大樓) 85/11/27以後	新增設施	1F	1F	1F	1F	1F-8F	1F,3F,7F北側	1F	1F-8F綜合行政北側5號電梯			1F北側+西側
復技大樓(松/竹園) 85/11/27以前	新增設施	1F	1F	1F南側	1F	1F-4F,1F-5F	1F	1F		松2-5F竹3-4F		1F

■ 建物名稱：行政大樓(生命教育)

無障礙項目	停車位	本設施代號	<input type="text"/>
* 無障礙設施樓層	<input type="text" value="1F"/> 例：1F-3F(連續樓層) 例：B1,2F,4F,6F(不連續請以逗點分開) 例：B1,F1-F5,F8,F9-F12	位置描述	<input type="text"/> 例：西側 or 中央 or左側....
今年104學年 本設施設施現況	替代方案 停車場區域集中於校門口旁及植草區,車輛集中停放與管理,為顧及學生活動安全,避免車輛於校區內行進. ※ 本頁呈現您填寫的最後一筆設施現況，若需變更本設施情形況，請點選 <a href="#">更新現況</a>		
本設施狀況 歷年記錄	年度	是否合格	設施狀況或改善描述
	99	替代方案	停車場區域集中於校門口旁及植草區,車輛集中停放與管理,為顧及學生活動安全,避免車輛於校區內行進.
	100	替代方案	
	102	替代方案	
	103	替代方案	
* 急迫性	<input type="radio"/> 急需改善或設置 <input type="radio"/> 雖無急迫性但仍應儘早改善 <input type="radio"/> 如果經費許可改善將會更好 <input checked="" type="radio"/> 暫時無需改善或設置	預定完成 改善年度	民國 <input type="text"/> 年
本設施初始建檔於	99 年度		



法定設施項目					
室外引導通路	坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	樓梯	廁所盥洗室
16=15+1+0+0+0	16=11+3+2+0+0	16=4+12+0+0+0	16=0+16+0+0+0	16=16+0+0+0+0	16=11+5+0+0+0
其他設施項目					
室內通路走廊	升降設備	浴室	觀眾席	停車位	
16=0+16+0+0+0	16=5+1+0+0+10	16=6+0+0+0+10	16=0+0+0+0+16	16=0+1+15+0+0	



◆ **建物與設施**：填報正常。但是，仍有設施沒資料，**將被列為「應設未設」**。

學校總務  
登出

業務承辦人員  
管理者基本資料  
無障礙清查填報  
填寫建物與設施  
校園設施統計  
預估改善經費  
建物勘驗紀錄  
無障礙設施經費申請  
步驟一：改善計畫  
步驟二：設施項目  
步驟三：列印送交  
進度與結果  
委員派案狀況  
查看核定結果  
填寫成果報告  
FAQ  
我要問填報問題

104 年度 [ ] 無障礙建物與設施調查

新增建物

合格 尚須改善 替代方案 無須設置

建物名稱 取得建照	法定設施項目	法定設施項目				其他設施項目							
		室外引導通路	坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	樓梯	廁所盥洗室	室內通路走廊	升降設備	浴室	觀眾席	停車位	
乃建堂 85/11/27以前	新增設施	1F正前方	1F	1F	1F	1F	1F左側	1F				1F左側	劇場前左側
中正大樓 85/11/27以前	新增設施	1F中央	1F中央	1F中央	1F-7F中央	1F-7F中央	1F入口左側	1F-7F	B1-7F入口左側				
生活科技大樓 85/11/27以後	新增設施	1F兩側	1F後	1F	1F-5F	1F-5F兩側	1F右側	1-5F前	1F-5F前				
多功能展演中心 85/11/27以後	新增設施	1F中央	1F中央	1F右側	1F前面、兩側 1F前兩側	1F-2F右側	1F右側	1F前面及兩側	1F-2F右側				1F前面
育樂館 85/11/27以前	新增設施	1F	1F	1F	1F-3F	1F-3F兩側	1F右側	1F-3F					1F左側
服設館 85/11/27以前	新增設施	1F	1F左側	1F	B1F-6F	B1F-6F兩側	1F	1F-6F	1F-6F後側				
活動中心 85/11/27以前	新增設施	1F	1F前後	1F	B1F-5F	B1F-5F兩側	1F後側	1F-5F	B1F-5F入口中央				1F後
紅樓 85/11/27以前	新增設施	1F	1F右側	1F	B1F-5F	B1F-5F	1F	B1F-5F	1F-5F大廳後側				1F前面
美工館 85/11/27以前	新增設施	1F	1F右側	1F	B1F-5F	B1F-5F左側	1F	B1F-5F	1F-5F左側				
音樂館 85/11/27以前	新增設施	1F	1F左側	1F	1F-4E	1F-4E	1F左側	1F-4E	1F-4E				
家政館 85/11/27以前	新增設施	1F前	1F右側	1F	1F-3F左側	1F-3F左側	1F後	1F-3F		1F			1F右側

學校總務  
登出

業務承辦人員  
 管理者基本資料  
 無障礙清查填報  
 填寫建物與設施  
 校園設施統計  
 預估改善經費  
 建物勘驗紀錄  
 無障礙設施經費申請  
 步驟一：改善計畫  
 步驟二：設施項目

104 年度 [ ] 無障礙設施現況統計

應設置數 = 合格 + 尚須改善 + 替代方案 + 無須設置 + 未設置數

法定設施項目					
室外引導通路	坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	樓梯	廁所盥洗室
18 = 18 + 0 + 0 + 0 + 0	18 = 18 + 0 + 0 + 0 + 0	18 = 18 + 0 + 0 + 0 + 0	19 = 19 + 0 + 0 + 0 + 0	18 = 18 + 0 + 0 + 0 + 0	18 = 18 + 0 + 0 + 0 + 0
其他設施項目					
室內通路走廊	升降設備	浴室	觀眾席	停車位	
18 = 18 + 0 + 0 + 0 + 0	18 = 14 + 0 + 0 + 0 + 4	18 = 2 + 0 + 0 + 0 + 16	18 = 1 + 0 + 0 + 0 + 17	20 = 11 + 0 + 0 + 0 + 9	

◆ **預估改善經費**：僅填報至 102 年。

學校總務  
登出

業務承辦人員  
 管理者基本資料  
 無障礙清查填報  
 填寫建物與設施  
 校園設施統計  
 預估改善經費  
 建物勘驗紀錄  
 無障礙設施經費申請  
 步驟一：改善計畫  
 步驟二：設施項目  
 步驟三：列印送交  
 進度與結果

本校近年改善經費及未來預計編列經費  
 本年度以前為實際補助金額及改善數量，本年度（含）以後為預估金額及預計改善數量

新增記錄

單位：萬元

年度	取得建照	教育部補助	教育局補助	學校自籌	合計	預計改善處	預計改善完成年度
93	85/11/27以前	120	0	12	132	1處	93年
94	85/11/27以前	0	0	15	15	9處	94年
95	85/11/27以前	50	0	22	72	6處	95年
96	85/11/27以前	29	0	12	41	2處	96年
97	85/11/27以前	120	0	143	263	1處	97年
98	85/11/27以前	0	0	8	8	1處	98年
99	85/11/27以前	0	0	671	671	3處	99年
100	85/11/27以前	0	0	300	300	2處	100年
101	85/11/27以前	0	0	24	24	4處	101年
102	85/11/27以前	0	0	15	15	1處	102年

◆ **建物與設施**：填報正常。同一棟建築物，**某項設施有填報多處**。

學校總務  
登出

業務承辦人員  
管理者基本資料  
無障礙清查填報  
填寫建物與設施  
校園設施統計  
預估改善經費  
建物勘驗紀錄  
無障礙設施經費申請  
步驟一：改善計畫  
步驟二：設施項目  
步驟三：列印送交  
進度與結果  
委員派案狀況  
查看核定結果  
填寫成果報告  
FAQ  
我要問填報問題

104 年度 [redacted] 無障礙建物與設施調查

合格 尚須改善 替代方案 無須設置

新增建物	建物名稱 取得建照	法定設施項目					其他設施項目					
		室外引導通路	坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	樓梯	廁所盥洗室	室內通路走廊	升降設備	浴室	觀眾席	停車位
	仙庭教學大樓 85/11/27以前	1F外	1F外 1F	1F內 1F外	1F	1F內 1F外	1F中 1F外	1F				
	行政大樓 85/11/27以後	1F 1F通往運動場之右側出入口	1F	1F	1F 2F	1F	2F南側	1F	1F南側			
	亞萍館 85/11/27以前	1F前	1F西南側 1F東北側 1F東南側	1F前右側 1F前左側 1F後左側 1F後右側	1F前左側 1F後左側 1F前右側 1F後右側	1F前 1F後	1F內	1F				
	昌雲樓 85/11/27以前	1F東側	1F東側	1F東側	B1 1F	1F西側 1F東側	2F西側	1F	1F			1F外
	知源教學大樓 85/11/27以後	2F 3F	2F 3F	3F	2F 3F	1F-6F北側 1F-6F南側	2F	1F-6F	1F			3F外
	厚德樓 85/11/27以後	1F西南側 1F東北側		1F內 1F外	3F	1F西側 1F東側	1F東側 3F東側		1F東側			
	第二教學大樓 85/11/27以前	1F東側										
	聖益樓 85/11/27以前	1F南左側 1F南右側 1F聖益樓出入口前方排水溝蓋	B1南側 1F右側	1F南側 B1 1F中央 1F出入口樓梯	B1南側1 B1南側2	B1右後側 1F西北側 1F南側 B1 B1右前側 B1左後側 1F東北側 B1左前側	2F西南側 1F西南側	1F	B1南側			1F東側 B1
	圖書館 85/11/27以前	1F出口	1F前	1F北側	1F北側	1F	2Fa 3Fa 2Fc 3Fc		1F			1F外

◆ **預估改善經費**：經費 0 元、改善 0 處 → 建議可刪除。經費 0 元、改善 1 處？

新增記錄 單位：萬元

年度	取得建照	教育部補助	教育局補助	學校自籌	合計	預計改善處	預計改善完成年度
<a href="#">92</a>	85/11/27以前	85	0	0	95	21處	92年
<a href="#">93</a>	85/11/27以前	90	10	0	100	12處	93年
<a href="#">95</a>	85/11/27以前	90	0	30	120	4處	95年
<a href="#">96</a>	85/11/27以前	0	0	0	0	0處	96年
<a href="#">97</a>	85/11/27以前	80	0	35	115	27處	97年
<a href="#">98</a>	85/11/27以前	39	0	17	56	23處	98年
<a href="#">99</a>	85/11/27以前	56	0	24	80	8處	99年
<a href="#">100</a>	85/11/27以前	75	0	32	107	5處	100年
<a href="#">101</a>	85/11/27以前	0	0	0	0	0處	101年
<a href="#">102</a>	85/11/27以前	0	0	0	0	0處	102年
<a href="#">104</a>	85/11/27以前	80	0	34	114	5處	104年

新增記錄 單位：萬元

年度	取得建照	教育部補助	教育局補助	學校自籌	合計	預計改善處	預計改善完成年度
<a href="#">92</a>	85/11/27以前	19	0	2	21	6處	92年
<a href="#">93</a>	85/11/27以前	0	0	2	2	3處	93年
<a href="#">94</a>	85/11/27以前	0	0	2	2	4處	94年
<a href="#">95</a>	85/11/27以前	0	0	10	10	4處	95年
<a href="#">96</a>	85/11/27以前	35	0	20	55	2處	96年
<a href="#">97</a>	85/11/27以前	39	0	8	47	4處	97年
<a href="#">98</a>	85/11/27以前	39	0	11	50	2處	98年
<a href="#">99</a>	85/11/27以前	22	0	13	35	2處	99年
<a href="#">100</a>	85/11/27以前	0	0	0	0	1處	100年
<a href="#">101</a>	85/11/27以前	30	0	14	44	4處	101年
<a href="#">102</a>	85/11/27以前	8	0	7	15	4處	102年
<a href="#">103</a>	85/11/27以前	20	0	11	31	8處	103年
<a href="#">104</a>	85/11/27以前	27	0	12	39	9處	104年

◆ **預估改善經費**：有教育局補助？ 預計改善完成年度，都是同一年？

新增記錄

單位：萬元

年度	取得建照	教育部補助	教育局補助	學校自籌	合計	預計改善處	預計改善完成年度
<a href="#">94</a>	85/11/27以前	0	26	0	26	3處	100年
<a href="#">95</a>	85/11/27以前	0	34	0	34	11處	100年
<a href="#">96</a>	85/11/27以後	0	0	0	0	0處	100年
<a href="#">96</a>	85/11/27以前	0	46	0	46	8處	100年
<a href="#">96</a>	未持有建照	0	0	0	0	0處	100年
<a href="#">97</a>	85/11/27以後	0	6	0	6	1處	100年
<a href="#">97</a>	未持有建照	0	10	0	10	4處	100年
<a href="#">97</a>	85/11/27以前	200	137	0	337	5處	100年
<a href="#">98</a>	未持有建照	0	0	0	0	0處	100年
<a href="#">98</a>	未持有建照	0	0	0	0	0處	100年
<a href="#">98</a>	85/11/27以前	0	7	0	7	1處	100年
<a href="#">98</a>	85/11/27以後	0	36	0	36	3處	100年
<a href="#">99</a>	85/11/27以前	0	17	0	17	6處	100年
<a href="#">99</a>	85/11/27以後	0	2	0	2	1處	100年
<a href="#">99</a>	未持有建照	0	22	0	22	4處	100年
<a href="#">100</a>	85/11/27以前	0	0	0	0	0處	100年

- ◆ **過去改善成果**（紙本）→ 應與**清查系統**之預估改善經費、改善數量，搭配登打資料（一致）。
  
- ◆ 改善之無障礙設施，非法定之 11 項設施，如何填報系統？
  - **建物與設施**：不要填報。
  - **預估改善經費**：改善數量（處）、預估改善經費，要填報。